

Entretien

Lignes directrices



La finition des produits Avonite® Surfaces doit être spécifique à l'une des finitions ci-dessous : Matte, Satinée ou Brillance extrême. Les informations suivantes peuvent vous aider à garder vos installations Avonite Surfaces comme neuves, année après année. Familiarisez-vous avec la finition de votre choix et suivez ces étapes simples pour un nettoyage régulier.

FINITION MAT	FINITION SATINÉ	BRILLANCE EXTRÊME
<p>Nettoyage</p> <p>De l'eau savonneuse nettoiera la plupart des taches. Pour les taches plus tenaces, utilisez un tampon vert Scotch-Brite® et un détergent abrasif.</p>	<p>Nettoyage</p> <p>De l'eau savonneuse nettoiera la plupart des taches. Pour les taches tenaces, utilisez un tampon blanc Scotch-Brite® et un détergent non abrasif tel que Soft Scrub™.</p>	<p>Nettoyage</p> <p>De l'eau savonneuse nettoiera la plupart des taches. Utilisez un produit de polissage comme 3M Perfect-It et un chiffon doux pour enlever les taches plus tenaces.</p>
<p>Éraflures</p> <p>Pour enlever les éraflures, commencez par poncer à l'aide d'un papier sablé 240, puis nettoyez avec un détergent abrasif et un tampon vert Scotch-Brite®.</p>	<p>Éraflures</p> <p>Pour enlever les éraflures, commencez par poncer à l'aide d'un papier sablé 400, puis d'un papier sablé 600. Nettoyez ensuite la zone avec Soft Scrub™ et un tampon blanc Scotch-Brite®.</p>	<p>Éraflures</p> <p>Pour enlever les éraflures d'une finition brillance extrême, commencez par poncer avec un papier sablé 400. La surface doit ensuite être polie à l'aide d'une machine pour retrouver son éclat d'origine. Si vous ne possédez pas ou ne pouvez pas avoir accès à cet équipement, contactez votre fabricant Avonite Surfaces pour obtenir de l'aide.</p>
<p>N'oubliez pas de nettoyer périodiquement toute la surface matte avec un tampon vert Scotch-Brite® sec afin de retrouver la finition d'origine.</p>		

Éviers Avonite Surfaces

Suivez les procédures de nettoyage et d'élimination des éraflures pour finition matte ci-dessus. Pour maintenir l'éclat de votre évier, nettoyez-le régulièrement avec de l'eau javellisée. Remplissez le quart de l'évier d'eau, ajoutez 1 à 2 doses d'eau de Javel, passez un coup d'éponge sur les côtés de l'évier, puis laissez reposer 15 minutes. Videz ensuite l'évier et rincez-le.



Points de vente



Réception



Accueil

Les choses à faire et à ne pas faire

- Toujours utiliser un sous-plat sous les récipients chauds ou les appareils qui produisent de la chaleur.
- Toujours utiliser une planche à découper.
- Ne jamais monter sur vos plans de travail.
- Éviter les produits chimiques corrosifs tels que les nettoyeurs pour canalisations et les décapants pour peinture.
- Pour les plans de travail à brillance extrême, mettre des feutres protecteurs sous chaque poterie ou tout autre objet lourd. Éviter de faire glisser des objets lourds sur ces surfaces brillantes.
- Toujours faire couler de l'eau froide au moment de verser de l'eau bouillante dans les éviers Avonite Surfaces.